

Экз. № _____

Утверждаю

Заведующий Муниципального
казенного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад с. Ольгинское»
Цаллагова Л.С.

« _____ » _____ 201 _____ г.



ПАСПОРТ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ

Муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад с. Ольгинское»

Согласовано:

УФСБ России по РСО-Алания
Г. Беслан

п/п к

(звание, должность)

Карсанов Б.К.

(расшифровка подписи)

«10» 04 2015 г.

Согласовано:

УМВД России по Правобережному
району РСО -Алания

полковник полиции

(звание, должность)

Зулаев И.С.

(расшифровка подписи)



«08» 02 2015 г.

АКТ
обследования состояния технической укреплённости
и антитеррористической защищённости объекта.

14.04.2017 г.

г. Беслан.

Комиссия в составе:

Заместитель, начальника полиции отдела МВД России по Правобережному району Республики Северная Осетия-Алания майор полиции А. З. Гучмазов
Инспектор ПДН ОМВД РФ по Правобережному району Республики Северная Осетия-Алания капитан полиции Темирканов М.А.
Старший инспектор ОНД Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания майор внутренней службы Муртазова В.Т. (по согласованию)
От отдела ОУФСБ РФ по Республике Северная Осетия-Алания в г. Беслан Цахидов З.Х. (по согласованию)
Начальник отдела по делам ГО и ЧС АМС Правобережного района Кониев А. Т. (по согласованию)
Методист по охране труда и технике безопасности Управления по вопросам образования, физической культуры и спорту Правобережного района Амбалов Г.Х. (по согласованию)
Начальник ПЦО ОВО по Правобережному району филиал ФГКУ «УВО ВНГ» России по Республике Северная Осетия-Алания майор полиции Магкоев В.В. (по согласованию)
Директор МДОУ Цаллагова Л.С.

Прогнали обследование объекта:
МДОУ с. Ольгинское по ул. Суджиева.

Строение 1-этажное из кирпича. Две входные двери, из дерева, двухстворчатые, закрываются на врезные замки. Окна: рамы из металлопластика, трехстворчатые, одинарные. Раздвижными решетками не оборудованы.

Ограждение по периметру частично из металлической решетки высотой 2 метр, со стороны частного сектора из металлической сетки высотой 1 метр и со стороны входа, из металлической решетки, удовлетворительное (фото прилагаются).

Выездные ворота из металлической решетки, закрываются на навесной замок. Калитка закрывается на навесной замок.

Подвальное помещение отсутствует.

Имеется выход на чердачное помещение. Закрывается деревянным доком, не запирается.

Котельная: дверь деревянная, закрывается на навесной замок.

Освещение неудовлетворительное. Телефонная связь удовлетворительная.

Охрану в течении суток осуществляет с 8-00 ч. до 19-00 ч. один дневной сторож без оружия и в ночное время один сторож без оружия, через ночь. Телефон с кнопкой экстренного вызова ДЧ ОМВД России по Правобережному району РСО-Алания имеется.

Предложения:

1. Отремонтировать ограждение.
2. Оборудовать дополнительные точки освещения по периметру территории.
3. Оборудовать внутренней и наружной системой видеонаблюдения.
4. Решить вопрос о выставлении квалифицированной охраны.

Представители комиссии:

	Гучмазов А. З.		Цахидов З.Х.
	Темирканов М.А.		Кониев А. Т.
	Муртазова В.Т.		Амбалов Г.Х.
	Магкоев В.В.		Цаллагова Л.С.